

【お知らせ】

多良間島における自動運転バスの試験走行中の事故について

当社が受託している沖縄県の自動運転バスの実証検証において、令和8年1月15日(木)、実証運行終了後の技術検証走行中に事故が発生しました。この事故による負傷者はありません。

今回の事故を受け、関係者と調整の上、自動運転バスの運行を停止しております。現在、当社において、事故の原因究明に向けた調査を進めており、詳細につきましては改めてお知らせいたします。

本件の概要および当社の対応について、下記の通りご報告いたします。

記

1. 事故の発生概要

発生日時：令和8年1月15日(木) 17時00分頃

発生場所：多良間空港から北に約400m 地点

状況：実証運行終了後、快適性向上のための技術検証として、乗客を乗せない状態で当社車両を自動運転（GPSルート追従モード）にて走行していました。

当該車両は指示速度約5km/hから20km/hへの加速区間において、ステアリングが左右に振れる挙動が2度発生し、左側路側帯へ乗り上げ、街路樹へ衝突して停止しました。

自動運転：L2（GPSデータを基にしたルート追従走行テストを実施）

2. 被害状況

・人的被害はありませんでしたが、車両の衝突時に街路樹3本及び自動運転車両の損傷（物損のみ）が発生し、単独事故として対応されております。

3. 事故発生後の対応状況

- ・沖縄県による自動運転バスの運行は停止されております。
- ・原因の早期特定及び再発防止策を策定します。
- ・調査結果及び対策については、確定次第速やかに公表いたします。

令和8年1月22日

株式会社 EV モーターズ・ジャパン

＜本件に関するお問い合わせ＞

オフィサー支援 Dept. 広報 TEL: 093-752-2477